

## SONDERZUBEHÖR

20

**GSF 40TF (67 cm)***Art.-Nr. 601319*

Materialfeuchte-Einstechfühler, mit Temperatursensor zur Messung in gepressten Ballen in 60 cm Tiefe, inkl. 1 m Anschlusskabel. Geeignet für: Gepresste Heu- und Strohballen, Getreide

21

**GTF 38***Art.-Nr. 601347*

Materialfeuchte-Temperaturfühler Ø 2,2 mm, zum Einstecken in Mess-Stift Löcher, potentialfrei, empfohlen bei Holzfeuchtemessung

22

**GES 38***Art.-Nr. 601350*

Einstechfühler, Typ K, potentialfrei, Ø 4 x 150 mm, 1 m Kabel (empfohlen bei Holzfeuchtemessung)

23

**GPAD 38***Art.-Nr. 601328*

Prüfadapter (mit 2 Referenzwerten) für GMH 38xx und GMR 110

24

**GKK 3500***Art.-Nr. 601052*

Gerätekoffer weiche Aussparung z.B. 2x GMH 3000 oder 5000, 395 x 295 x 106 mm (B x H x T) (Geräte und Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten)

25

**ST-RN***Art.-Nr. 601074*

GMH 3000 Schutztasche aus Nappaleder, 2 Anschlüsse (1 x rund, 1 x rechteckig) (passend für GMH 3831, GMH 3851)